



## Montage du joint radial d'arbre sur le vilebrequin

**340.290**


Compatible avec AUDI | MAN | SEAT | SKODA | VW

Dans certains cas, des fuites peuvent apparaître au niveau du boîtier en plastique du joint radial d'arbre sur les véhicules Euro 6 du groupe VW équipés de moteurs TDI EA288 de 1,6 ou 2,0 litres à partir de l'année modèle 2012.

Elring fournit le joint radial d'arbre avec boîtier. Le montage s'effectue côté frontal. Afin d'éviter toute fuite ou détérioration, les étapes suivantes doivent être respectées.



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.



**340.290**



**471.501 | 006.553**



YouTube

**ElringKlinger AG | Aftermarket Division**

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 02/2026



**Das Original**