


Dichtungen und Dichtungssätze zur professionellen Instandsetzung von Automatikgetrieben



Das Original

Passend für



BMW

A5S325Z	24 10 1 423 380	096.940			
A5S560Z	24 11 1 421 140	097.620			
5HP19	1060 298 030	821.570			

GM

6T30 (MH9)	2423724	085.930			
------------	---------	---------	--	--	--

Mercedes-Benz

720.0, 720.2, 720.3, 720.4	A 305 271 04 80	020.273			
720.1, 720.5	A 115 271 16 80	020.133			
722.0, 722.1, 722.2	A 115 271 16 80	020.133			
722.3	A 126 270 53 00	424.110			
722.3	A 126 270 61 00	476.060			
722.3	A 126 271 10 80	921.386			
722.4	A 201 270 50 01	424.250			
722.4	A 201 270 48 01	447.310			
722.4	A 201 271 03 80	445.710			
722.5	A 126 271 10 80	921.386			
722.6	A 140 270 65 00	428.390			
722.6	A 140 271 00 80	295.540			
722.9	A 220 271 03 80*	428.320			
722.9	A 220 271 03 80*	428.330			
722.9	A 220 271 03 80	097.630			

ZF

A5S325Z	1060 390 002	096.940			
5HP19	1060 298 030	821.570		1060 390 002 ✗	
5HP19/FL	1060 298 032	821.540		1056 303 031 ✗	
5HP19/FL	1056 303 031	634.061		FE	
5HP19/FLA	1060 298 031	821.560		1056 303 031 ✗	
5HP19/FLA	1056 303 031	634.061		FE	
5HP24	1058 298 022	821.530		0510 314 899 ✗	
5HP24/A	1058 298 023	821.520		1058 303 015 ✗	
6HP19/21/x	1071 298 007	821.450		✗ 1058 303 015 ✗ ✗	
6HP19X	0501 322 077	040.570			
6HP19/A	1071 298 010	821.460		✗ 1071 303 006 & 0501 322 078 ✗ ✗	
6HP19/A	0501 322 078	125.370			
6HP26/A-61	1068 298 032/52	821.500		✗ 1068 303 012 & 0501 323 155 ✗ ✗	
6HP26/28/x	1068 298 051	821.480		✗ 1058 303 017 & 0501 323 155 ✗ ✗	
8HP45/x/HIS	1090 298 113	821.470		✗ 0501 324 810 ✗ ✗	
8HP55/A/FL/HIS	1087 298 302	821.550		✗ 0501 324 798 ✗ ✗	
8HP70/x/HIS	1087 298 282	821.430		✗ 0501 324 810 ✗ ✗	

Passend für

**Audi**

	DL382-7F OCK		876.480			
	DL382-7F OCK	OCK 321 371	478.560			
	DL382-7F OCK	OCK 331 261 A	852.050			
	DL382-7F OCK	OCS 409 400	846.250			
	DL382-7F OCK	OCS 409 399	876.400			
	DL382-7Q OCL/OCJ		876.520			
	DL382-7Q OCL/OCJ	OCK 321 371	478.560			
	DL382-7Q OCL/OCJ	OCK 331 261 A	852.050			
	DL382-7Q OCL/OCJ	OCS 409 400	846.250			
	DL382-7Q OCL/OCJ	OCS 409 399	876.400			
	DL382-7Q OCL/OCJ	OB2 409 400	876.330			
	DL501-7Q OB5		876.340			
	DL501-7Q OB5	OB5 321 371 F	451.351			
	DL501-7Q OB5	OB5 301 227 C	852.110			
	DL501-7Q OB5	OB4 409 400 D	290.710			
	DL501-7Q OB5	OAW 409 400	852.090			
	DL501-7Q OB5	OAW 409 399	852.060			
	DL501-7Q OB5	OB2 409 400	876.330			

Porsche

	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04		876.340			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB5 311 113 F	451.351			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB5 301 227 C	852.110			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB4 409 400 D	290.710			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OAW 409 400	852.090			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OAW 409 399	852.060			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB2 409 400	876.330			


Volkswagen


	10	010 398 007 B	094.072			
	10	010 321 371 B	248.339			
	96	096 321 370	096.330			
	09D	09D 321 371	429.960			
	09G	09G 321 370	430.090			
	09K	09K 321 370	901.360			
	09L	09L 321 371 A	125.370			
	OAT	OAT 321 371	040.570			
	OAW	OAW 301 475 B	354.650			
	OAW	OAW 301 463 C	492.290			
	OB5	OB5 321 371 E	451.350			


Ihre Vorteile mit Elring-Getriebesätzen:


- Keine Fahrzeug-Recherche notwendig
- Eindeutige Zuordnung von Elring-Dichtungssatz zu Fahrzeug und Doppelkupplungsgetriebe
- Ihr Dichtungssatz enthält alle notwendigen Dichtungen zur Instandsetzung
- Zeitersparnis durch die Angabe aller notwendigen Dichtungen
- Alle Dichtungen und Teile vom Dichtungsexperten in Erstausrüsterqualität


Profitieren Sie von unserem neuen Angebot an Dichtungen und Dichtungssätzen für die professionelle Instandsetzung von Doppelkupplungsgetrieben sowie von der technischen Unterstützung, die wir über unsere kostenlose Service-Hotline anbieten.





 **821.530**



 **821.540**



 **821.460**



 **447.310**

Für die professionelle Instandsetzung von Automatikgetrieben hat Elring reparaturfreundliche Dichtungen und Dichtungssätze neu im Programm. Diese neuen Dichtungen und Dichtungssätze decken verschiedene Getriebebaumuster aller gängigen Fahrzeughersteller ab. Erweitern Sie Ihr Sortiment und sparen Sie Zeit. Jeder Dichtungssatz von Elring enthält alles, was Sie für die professionelle Abdichtung bei der Instandsetzung von Automatikgetrieben benötigen, wie z. B.:

- Ölwanne-Dichtungen
- Radialwellendichtringe
- O-Ringe
- Sicherungsringe
- Spezielle Gummiformteile
- Dichtungen für die Getriebesteuereinheit

Moderne Automatikgetriebe sind enormen Ansprüchen ausgesetzt. Hohe Kilometerlaufleistungen, schnelle Geschwindigkeiten und eine Vielzahl an Schaltvorgängen lassen Bauteile langsam und unmerklich verschleifen. Hierdurch können langfristige Schäden entstehen. Folgende Merkmale helfen Ihnen dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und teure Folgeschäden zu vermeiden:

- Das Automatikgetriebe rutscht beim Schalten durch
- Das Automatikgetriebe hat keinen Vortrieb mehr
- Verzögerungen beim Anfahren
- Das Automatikgetriebeöl ist verfärbt und riecht verbrannt
- Ungewohnte Geräusche treten auf, wie z. B. schleifen, knacken oder mahlen



Das Original

ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile
Max-Eyth-Straße 2 | D 72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-601 | Fax +49 7123 724-609
Elring-Service-Hotline
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
service@elring.de | www.elring.de

C510191.1218 DE

