




TSI 04/2017

Bague d'étanchéité d'arbre, vilebrequin

381.640 | 364.700

Audi | Seat | Skoda | Volkswagen

L'étanchéité du carter moteur côté volant moteur est assurée par un module de bride d'étanchéité PTFE intégrant une roue de codeur. Ce module de bride d'étanchéité existe avec un boîtier en aluminium ou en plastique. Les deux peuvent être installés alternativement.



Adapté pour

381.640


036 103 171

036 103 171 B

036 103 171 C

03C 103 171

041 103 171 A



Adapté pour

364.700

03L 103 171

03L 103 171 A

ElringKlinger AG | Division Pièces de rechange

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original